

ANEXO N° 14

COORDENADAS PERÍMETRO SANITARIO DE BARRANQUILLA.

**PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PERÍMETRO SANITARIO
DISTRITO DE BARRANQUILLA.**

en el punto X=925212.4797 Y=1702248.4797 Z= 0.0000
en el punto X=925190.4522 Y=1702267.8985 Z= 0.0000
en el punto X=925152.6047 Y=1702282.0839 Z= 0.0000
en el punto X=925119.4881 Y=1702283.9026 Z= 0.0000
en el punto X=925076.5457 Y=1702280.2653 Z= 0.0000
en el punto X=925011.7230 Y=1702266.0691 Z= 0.0000
en el punto X=924987.5113 Y=1702261.5543 Z= 0.0000
en el punto X=924958.5362 Y=1702243.7688 Z= 0.0000
en el punto X=924942.0939 Y=1702217.4026 Z= 0.0000
en el punto X=924904.6493 Y=1702183.9237 Z= 0.0000
en el punto X=924889.4718 Y=1702162.4334 Z= 0.0000
en el punto X=924860.1564 Y=1702146.0158 Z= 0.0000
en el punto X=924839.5028 Y=1702120.6796 Z= 0.0000
en el punto X=924816.0061 Y=1702084.7189 Z= 0.0000
en el punto X=924806.5315 Y=1702081.2338 Z= 0.0000
en el punto X=924802.0832 Y=1702088.9784 Z= 0.0000
en el punto X=924797.0610 Y=1702102.8902 Z= 0.0000
en el punto X=924793.1866 Y=1702114.7940 Z= 0.0000
en el punto X=924790.4602 Y=1702116.3716 Z= 0.0000
en el punto X=924770.0434 Y=1702115.7776 Z= 0.0000
en el punto X=924761.8383 Y=1702118.0556 Z= 0.0000
en el punto X=924758.5335 Y=1702122.4977 Z= 0.0000
en el punto X=924757.9638 Y=1702132.2931 Z= 0.0000
en el punto X=924759.6731 Y=1702141.0634 Z= 0.0000
en el punto X=924761.4965 Y=1702150.9727 Z= 0.0000
en el punto X=924760.2429 Y=1702159.5151 Z= 0.0000
en el punto X=924757.0485 Y=1702169.0003 Z= 0.0000
en el punto X=924751.2366 Y=1702177.2011 Z= 0.0000
en el punto X=924742.9176 Y=1702183.3517 Z= 0.0000
en el punto X=924732.6613 Y=1702187.3382 Z= 0.0000
en el punto X=924729.6863 Y=1702187.3106 Z= 0.0000
en el punto X=924724.7058 Y=1702185.7386 Z= 0.0000
en el punto X=924712.9098 Y=1702182.8567 Z= 0.0000
en el punto X=924699.0168 Y=1702165.5649 Z= 0.0000
en el punto X=924681.9782 Y=1702153.2510 Z= 0.0000
en el punto X=924666.2502 Y=1702153.2510 Z= 0.0000
en el punto X=924648.6873 Y=1702163.7309 Z= 0.0000
en el punto X=924631.9108 Y=1702189.4066 Z= 0.0000
en el punto X=924623.3696 Y=1702204.7793 Z= 0.0000
en el punto X=924607.0174 Y=1702223.4578 Z= 0.0000
en el punto X=924598.1405 Y=1702241.9028 Z= 0.0000
en el punto X=924579.4523 Y=1702257.7796 Z= 0.0000
en el punto X=924554.2232 Y=1702266.1850 Z= 0.0000
en el punto X=924519.8835 Y=1702268.5198 Z= 0.0000
en el punto X=924488.5808 Y=1702270.1542 Z= 0.0000
en el punto X=924467.0894 Y=1702271.5550 Z= 0.0000
en el punto X=924453.0732 Y=1702266.8854 Z= 0.0000
en el punto X=924429.1707 Y=1702259.1817 Z= 0.0000
en el punto X=924390.5210 Y=1702261.3016 Z= 0.0000
en el punto X=924362.4765 Y=1702260.1239 Z= 0.0000

en el punto X=924343.8149 Y=1702237.8720 Z= 0.0000
en el punto X=924343.8149 Y=1702207.7221 Z= 0.0000
en el punto X=924327.0825 Y=1702191.4694 Z= 0.0000
en el punto X=924248.5389 Y=1702164.1033 Z= 0.0000
en el punto X=924216.4880 Y=1702155.8593 Z= 0.0000
en el punto X=924209.8892 Y=1702157.5080 Z= 0.0000
en el punto X=924180.4307 Y=1702149.2639 Z= 0.0000
en el punto X=924120.9795 Y=1702140.7393 Z= 0.0000
en el punto X=924093.7670 Y=1702144.2057 Z= 0.0000
en el punto X=924083.0955 Y=1702145.8057 Z= 0.0000
en el punto X=924076.1589 Y=1702153.5385 Z= 0.0000
en el punto X=924063.3530 Y=1702157.8049 Z= 0.0000
en el punto X=924042.7043 Y=1702157.7774 Z= 0.0000
en el punto X=924019.2269 Y=1702147.6447 Z= 0.0000
en el punto X=923994.6823 Y=1702140.7118 Z= 0.0000
en el punto X=923962.1340 Y=1702142.8450 Z= 0.0000
en el punto X=923935.7218 Y=1702143.9116 Z= 0.0000
en el punto X=923912.9527 Y=1702144.1571 Z= 0.0000
en el punto X=923880.4270 Y=1702131.1535 Z= 0.0000
en el punto X=923841.3962 Y=1702098.6447 Z= 0.0000
en el punto X=923814.8336 Y=1702082.9321 Z= 0.0000
en el punto X=923791.5236 Y=1702075.3467 Z= 0.0000
en el punto X=923753.5769 Y=1702056.9250 Z= 0.0000
en el punto X=923678.7518 Y=1702011.6882 Z= 0.0000
en el punto X=923672.1074 Y=1701996.5951 Z= 0.0000
en el punto X=923660.6306 Y=1701982.7094 Z= 0.0000
en el punto X=923631.6367 Y=1701966.7106 Z= 0.0000
en el punto X=923607.1731 Y=1701951.9193 Z= 0.0000
en el punto X=923599.3701 Y=1701943.4359 Z= 0.0000
en el punto X=923593.5577 Y=1701925.6662 Z= 0.0000
en el punto X=923598.0025 Y=1701909.2634 Z= 0.0000
en el punto X=923606.5501 Y=1701885.3426 Z= 0.0000
en el punto X=923606.2081 Y=1701851.5118 Z= 0.0000
en el punto X=923598.3018 Y=1701832.3904 Z= 0.0000
en el punto X=923573.4742 Y=1701801.5099 Z= 0.0000
en el punto X=923558.5777 Y=1701790.4811 Z= 0.0000
en el punto X=923538.7156 Y=1701784.9667 Z= 0.0000
en el punto X=923513.8880 Y=1701775.5922 Z= 0.0000
en el punto X=923478.4858 Y=1701759.1464 Z= 0.0000
en el punto X=923464.3296 Y=1701717.4857 Z= 0.0000
en el punto X=923468.2618 Y=1701704.9089 Z= 0.0000
en el punto X=923447.2034 Y=1701665.8428 Z= 0.0000
en el punto X=923431.1269 Y=1701620.8308 Z= 0.0000
en el punto X=923391.9532 Y=1701530.0660 Z= 0.0000
en el punto X=923353.6698 Y=1701436.6317 Z= 0.0000
en el punto X=923358.1214 Y=1701432.1824 Z= 0.0000
en el punto X=923313.8393 Y=1701326.2446 Z= 0.0000
en el punto X=923239.2586 Y=1701140.6823 Z= 0.0000
en el punto X=923178.9593 Y=1701120.0643 Z= 0.0000
en el punto X=923069.3627 Y=1701104.8678 Z= 0.0000
en el punto X=923066.1890 Y=1701119.1418 Z= 0.0000
en el punto X=923037.5252 Y=1701222.8779 Z= 0.0000
en el punto X=923010.3234 Y=1701312.7879 Z= 0.0000
en el punto X=922980.3068 Y=1701425.0661 Z= 0.0000
en el punto X=922964.9318 Y=1701419.3161 Z= 0.0000
en el punto X=922955.5568 Y=1701406.0661 Z= 0.0000

Coordenadas Planas del Perímetro Sanitario 2006 de Barranquilla.

en el punto X=922929.9318 Y=1701398.8161 Z= 0.0000
en el punto X=922907.2443 Y=1701395.1911 Z= 0.0000
en el punto X=922864.0568 Y=1701360.0661 Z= 0.0000
en el punto X=922796.0568 Y=1701312.4411 Z= 0.0000
en el punto X=922740.8693 Y=1701270.1911 Z= 0.0000
en el punto X=922692.1818 Y=1701226.5661 Z= 0.0000
en el punto X=922544.4318 Y=1701143.9411 Z= 0.0000
en el punto X=922512.2443 Y=1701129.3161 Z= 0.0000
en el punto X=922471.7443 Y=1701100.0661 Z= 0.0000
en el punto X=922432.6193 Y=1701073.6911 Z= 0.0000
en el punto X=922404.8068 Y=1701052.5661 Z= 0.0000
en el punto X=922382.5568 Y=1701037.4411 Z= 0.0000
en el punto X=922377.3693 Y=1701034.3161 Z= 0.0000
en el punto X=922370.9943 Y=1701030.0661 Z= 0.0000
en el punto X=922362.4943 Y=1701024.3161 Z= 0.0000
en el punto X=922355.6193 Y=1701019.9411 Z= 0.0000
en el punto X=922350.4318 Y=1701016.8161 Z= 0.0000
en el punto X=922342.9318 Y=1701012.8161 Z= 0.0000
en el punto X=922336.6818 Y=1701009.6911 Z= 0.0000
en el punto X=922332.2443 Y=1701007.1911 Z= 0.0000
en el punto X=922325.1193 Y=1701003.8161 Z= 0.0000
en el punto X=922320.0568 Y=1701001.3161 Z= 0.0000
en el punto X=922312.5568 Y=1700997.9411 Z= 0.0000
en el punto X=922305.8068 Y=1700994.6911 Z= 0.0000
en el punto X=922299.4943 Y=1700991.4411 Z= 0.0000
en el punto X=922291.4943 Y=1700989.1911 Z= 0.0000
en el punto X=922285.2443 Y=1700987.8161 Z= 0.0000
en el punto X=922279.3068 Y=1700988.5661 Z= 0.0000
en el punto X=922273.3693 Y=1700989.0661 Z= 0.0000
en el punto X=922269.6818 Y=1700989.9411 Z= 0.0000
en el punto X=922266.3693 Y=1700990.9411 Z= 0.0000
en el punto X=922262.3068 Y=1700992.9411 Z= 0.0000
en el punto X=922257.6193 Y=1700996.3161 Z= 0.0000
en el punto X=922251.6818 Y=1700998.4411 Z= 0.0000
en el punto X=922241.9943 Y=1701001.6911 Z= 0.0000
en el punto X=922233.4318 Y=1701005.3161 Z= 0.0000
en el punto X=922225.1818 Y=1701006.4411 Z= 0.0000
en el punto X=922219.4943 Y=1701009.5661 Z= 0.0000
en el punto X=922212.9943 Y=1701011.0661 Z= 0.0000
en el punto X=922204.4943 Y=1701011.4411 Z= 0.0000
en el punto X=922199.3068 Y=1701012.3161 Z= 0.0000
en el punto X=922192.4318 Y=1701014.3161 Z= 0.0000
en el punto X=922186.2443 Y=1701015.3161 Z= 0.0000
en el punto X=922178.9318 Y=1701015.5661 Z= 0.0000
en el punto X=922172.1193 Y=1701015.9411 Z= 0.0000
en el punto X=922164.1818 Y=1701016.4411 Z= 0.0000
en el punto X=922158.3693 Y=1701014.9411 Z= 0.0000
en el punto X=922151.9318 Y=1701015.0661 Z= 0.0000
en el punto X=922145.8068 Y=1701010.1911 Z= 0.0000
en el punto X=922137.6818 Y=1701008.3161 Z= 0.0000
en el punto X=922130.4318 Y=1701006.1911 Z= 0.0000
en el punto X=922122.4318 Y=1701003.4411 Z= 0.0000
en el punto X=922116.8693 Y=1701001.0661 Z= 0.0000
en el punto X=922110.8693 Y=1700999.1911 Z= 0.0000
en el punto X=922103.8693 Y=1700996.8161 Z= 0.0000
en el punto X=922098.5568 Y=1700994.9411 Z= 0.0000

en el punto X=922091.1818 Y=1700992.5661 Z= 0.0000
en el punto X=922081.3068 Y=1700989.3161 Z= 0.0000
en el punto X=922074.0568 Y=1700987.5661 Z= 0.0000
en el punto X=922064.8693 Y=1700985.8161 Z= 0.0000
en el punto X=922062.1193 Y=1700985.8161 Z= 0.0000
en el punto X=922051.3068 Y=1700983.0661 Z= 0.0000
en el punto X=922043.3068 Y=1700979.9411 Z= 0.0000
en el punto X=922037.7443 Y=1700976.5661 Z= 0.0000
en el punto X=922031.9943 Y=1700973.0661 Z= 0.0000
en el punto X=922027.3068 Y=1700970.5661 Z= 0.0000
en el punto X=922022.4943 Y=1700967.4411 Z= 0.0000
en el punto X=922017.3693 Y=1700965.1911 Z= 0.0000
en el punto X=922012.1818 Y=1700963.5661 Z= 0.0000
en el punto X=922006.1193 Y=1700960.8161 Z= 0.0000
en el punto X=922001.2443 Y=1700955.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921999.3693 Y=1700950.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921997.4318 Y=1700944.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921995.8068 Y=1700939.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921992.9943 Y=1700931.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921990.9943 Y=1700925.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921989.6818 Y=1700920.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921988.6818 Y=1700914.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921987.9318 Y=1700907.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921986.1193 Y=1700900.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921983.8068 Y=1700895.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921983.3693 Y=1700893.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921980.4318 Y=1700884.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921977.8693 Y=1700876.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921974.4318 Y=1700871.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921968.3068 Y=1700866.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921967.4943 Y=1700865.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921962.4943 Y=1700860.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921958.3068 Y=1700854.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921954.8693 Y=1700848.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921952.6193 Y=1700839.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921951.8068 Y=1700832.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921952.0568 Y=1700821.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921952.4943 Y=1700813.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921953.6193 Y=1700808.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921957.6818 Y=1700798.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921960.3068 Y=1700792.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921960.8693 Y=1700786.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921959.5568 Y=1700778.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921955.1193 Y=1700773.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921948.2443 Y=1700768.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921943.0568 Y=1700764.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921937.2443 Y=1700761.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921932.6193 Y=1700757.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921931.8693 Y=1700757.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921928.8068 Y=1700753.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921924.2443 Y=1700748.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921919.4318 Y=1700744.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921912.4318 Y=1700741.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921902.9943 Y=1700738.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921898.2443 Y=1700734.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921893.2443 Y=1700731.5661 Z= 0.0000

en el punto X=921887.1193 Y=1700727.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921881.4943 Y=1700724.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921877.2443 Y=1700722.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921873.1818 Y=1700720.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921870.9318 Y=1700718.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921867.7443 Y=1700715.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921860.3068 Y=1700708.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921854.2443 Y=1700704.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921851.9318 Y=1700704.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921848.0568 Y=1700704.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921842.1818 Y=1700703.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921832.6193 Y=1700701.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921823.8693 Y=1700699.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921818.1193 Y=1700699.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921814.5568 Y=1700700.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921811.6818 Y=1700701.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921807.5568 Y=1700702.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921802.6818 Y=1700704.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921797.8068 Y=1700708.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921791.3068 Y=1700712.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921785.3068 Y=1700713.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921783.6193 Y=1700714.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921775.8693 Y=1700715.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921772.1193 Y=1700716.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921766.7443 Y=1700715.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921762.4318 Y=1700713.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921759.0568 Y=1700711.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921756.2443 Y=1700709.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921752.8693 Y=1700706.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921749.9943 Y=1700704.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921746.9318 Y=1700702.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921744.1193 Y=1700699.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921740.3693 Y=1700697.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921737.3068 Y=1700694.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921736.3693 Y=1700692.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921732.4318 Y=1700690.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921725.8068 Y=1700688.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921719.9318 Y=1700688.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921711.6818 Y=1700688.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921705.7443 Y=1700689.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921700.4318 Y=1700686.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921696.0568 Y=1700683.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921689.3068 Y=1700682.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921684.9943 Y=1700679.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921681.1193 Y=1700677.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921677.3068 Y=1700672.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921675.3693 Y=1700662.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921672.4318 Y=1700657.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921668.7443 Y=1700652.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921664.6818 Y=1700646.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921644.8068 Y=1700643.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921642.4943 Y=1700643.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921638.8693 Y=1700643.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921632.1193 Y=1700645.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921627.3068 Y=1700647.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921621.0568 Y=1700651.5661 Z= 0.0000

en el punto X=921612.9318 Y=1700655.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921609.4318 Y=1700657.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921599.2443 Y=1700661.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921597.8068 Y=1700661.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921596.0568 Y=1700662.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921582.3068 Y=1700623.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921581.9318 Y=1700620.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921584.0568 Y=1700614.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921586.3693 Y=1700611.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921592.4943 Y=1700610.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921597.9318 Y=1700606.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921603.4318 Y=1700602.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921606.6818 Y=1700598.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921605.8068 Y=1700592.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921603.1193 Y=1700587.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921599.8693 Y=1700583.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921598.5568 Y=1700581.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921596.8068 Y=1700579.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921592.1193 Y=1700575.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921590.4318 Y=1700574.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921586.3693 Y=1700572.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921577.8693 Y=1700569.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921572.1818 Y=1700564.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921568.2443 Y=1700560.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921562.4943 Y=1700552.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921560.8693 Y=1700550.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921556.1193 Y=1700542.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921553.8068 Y=1700538.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921552.7443 Y=1700536.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921549.1818 Y=1700530.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921546.8693 Y=1700525.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921542.3068 Y=1700519.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921539.3693 Y=1700515.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921536.4318 Y=1700510.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921534.3068 Y=1700505.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921531.8693 Y=1700501.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921529.9943 Y=1700496.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921526.5568 Y=1700490.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921523.6193 Y=1700485.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921521.2443 Y=1700481.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921520.5568 Y=1700480.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921516.9943 Y=1700473.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921514.9943 Y=1700468.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921511.5568 Y=1700459.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921506.3068 Y=1700452.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921503.4318 Y=1700446.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921501.6193 Y=1700438.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921499.8693 Y=1700431.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921494.9318 Y=1700422.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921488.3068 Y=1700417.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921481.1818 Y=1700413.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921473.8068 Y=1700410.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921465.9318 Y=1700408.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921457.8068 Y=1700406.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921449.9318 Y=1700404.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921444.6193 Y=1700404.3161 Z= 0.0000

en el punto X=921438.6193 Y=1700404.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921432.6818 Y=1700404.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921427.7443 Y=1700405.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921421.2443 Y=1700404.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921416.3884 Y=1700403.8611 Z= 0.0000
en el punto X=921410.6998 Y=1700403.6026 Z= 0.0000
en el punto X=921405.4014 Y=1700403.6026 Z= 0.0000
en el punto X=921384.9168 Y=1700379.7151 Z= 0.0000
en el punto X=921380.4472 Y=1700365.9807 Z= 0.0000
en el punto X=921374.6193 Y=1700345.9745 Z= 0.0000
en el punto X=921373.0158 Y=1700336.2322 Z= 0.0000
en el punto X=921362.6818 Y=1700299.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921363.9416 Y=1700294.2750 Z= 0.0000
en el punto X=921370.3637 Y=1700267.9399 Z= 0.0000
en el punto X=921371.3693 Y=1700263.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921356.8693 Y=1700259.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921349.4318 Y=1700257.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921344.2443 Y=1700234.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921344.8693 Y=1700223.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921346.2443 Y=1700198.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921301.3068 Y=1700190.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921297.4771 Y=1700189.8015 Z= 0.0000
en el punto X=921269.5568 Y=1700183.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921268.3045 Y=1700163.0713 Z= 0.0000
en el punto X=921267.4923 Y=1700149.9407 Z= 0.0000
en el punto X=921266.6109 Y=1700135.6910 Z= 0.0000
en el punto X=921266.5568 Y=1700134.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921257.1193 Y=1700124.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921256.6818 Y=1700103.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921257.2443 Y=1700088.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921256.6193 Y=1700078.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921256.4943 Y=1700076.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921256.4943 Y=1700076.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921252.3068 Y=1700032.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921250.8693 Y=1700017.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921249.8068 Y=1699990.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921246.8693 Y=1699958.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921242.2443 Y=1699930.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921241.7443 Y=1699929.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921239.0568 Y=1699923.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921244.1818 Y=1699915.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921250.3068 Y=1699905.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921261.6193 Y=1699898.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921271.3693 Y=1699892.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921282.6818 Y=1699886.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921287.8068 Y=1699884.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921308.3068 Y=1699879.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921314.8068 Y=1699876.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921319.8693 Y=1699874.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921321.4943 Y=1699871.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921323.1818 Y=1699867.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921323.1818 Y=1699861.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921296.4943 Y=1699848.4411 Z= 0.0000
en el punto X=921279.5568 Y=1699843.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921255.4318 Y=1699838.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921244.1818 Y=1699833.0661 Z= 0.0000

en el punto X=921233.3693 Y=1699824.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921227.2443 Y=1699812.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921224.6818 Y=1699804.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921222.6193 Y=1699794.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921220.0568 Y=1699776.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921218.9943 Y=1699761.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921215.9318 Y=1699743.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921207.2443 Y=1699723.1911 Z= 0.0000
en el punto X=921201.5568 Y=1699716.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921199.4943 Y=1699712.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921188.2424 Y=1699701.1592 Z= 0.0000
en el punto X=921186.3693 Y=1699700.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921168.8693 Y=1699692.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921141.6193 Y=1699678.6911 Z= 0.0000
en el punto X=921125.6818 Y=1699661.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921109.7443 Y=1699657.3161 Z= 0.0000
en el punto X=921109.4318 Y=1699621.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921107.4318 Y=1699621.5661 Z= 0.0000
en el punto X=921094.4318 Y=1699626.9411 Z= 0.0000
en el punto X=921067.9943 Y=1699634.8161 Z= 0.0000
en el punto X=921045.2443 Y=1699640.0661 Z= 0.0000
en el punto X=921003.3693 Y=1699655.8161 Z= 0.0000
en el punto X=920949.8693 Y=1699676.0661 Z= 0.0000
en el punto X=920927.8068 Y=1699679.5661 Z= 0.0000
en el punto X=920900.3693 Y=1699681.0661 Z= 0.0000
en el punto X=920878.8693 Y=1699681.4505 Z= 0.0000
en el punto X=920851.4318 Y=1699681.9411 Z= 0.0000
en el punto X=920829.7443 Y=1699677.5661 Z= 0.0000
en el punto X=920785.6818 Y=1699672.9411 Z= 0.0000
en el punto X=920753.0612 Y=1699671.7864 Z= 0.0000
en el punto X=920736.2443 Y=1699671.1911 Z= 0.0000
en el punto X=920731.1818 Y=1699671.4411 Z= 0.0000
en el punto X=920708.9318 Y=1699672.4411 Z= 0.0000
en el punto X=920674.4318 Y=1699676.0661 Z= 0.0000
en el punto X=920649.3693 Y=1699679.5661 Z= 0.0000
en el punto X=920553.2443 Y=1699702.6911 Z= 0.0000
en el punto X=920543.8693 Y=1699704.6911 Z= 0.0000
en el punto X=920503.6193 Y=1699728.8161 Z= 0.0000
en el punto X=920474.1193 Y=1699741.4411 Z= 0.0000
en el punto X=920452.9318 Y=1699749.4411 Z= 0.0000
en el punto X=920444.9318 Y=1699746.9411 Z= 0.0000
en el punto X=920404.3068 Y=1699730.0661 Z= 0.0000
en el punto X=920347.4943 Y=1699710.8161 Z= 0.0000
en el punto X=920321.1818 Y=1699700.5661 Z= 0.0000
en el punto X=920294.6818 Y=1699691.5661 Z= 0.0000
en el punto X=920275.7443 Y=1699687.8161 Z= 0.0000
en el punto X=920261.1193 Y=1699685.8161 Z= 0.0000
en el punto X=920255.3068 Y=1699683.5661 Z= 0.0000
en el punto X=920239.1818 Y=1699678.8161 Z= 0.0000
en el punto X=920220.4318 Y=1699673.6911 Z= 0.0000
en el punto X=920204.8693 Y=1699668.4411 Z= 0.0000
en el punto X=920194.6193 Y=1699667.9411 Z= 0.0000
en el punto X=920183.0568 Y=1699666.3161 Z= 0.0000
en el punto X=920174.4318 Y=1699666.0661 Z= 0.0000
en el punto X=920153.0568 Y=1699665.3161 Z= 0.0000
en el punto X=920120.9318 Y=1699664.9411 Z= 0.0000

en el punto X=920111.2443 Y=1699663.8161 Z= 0.0000
en el punto X=920100.0568 Y=1699664.4411 Z= 0.0000
en el punto X=920092.0568 Y=1699665.3161 Z= 0.0000
en el punto X=920080.1818 Y=1699667.5661 Z= 0.0000
en el punto X=920056.1818 Y=1699672.5661 Z= 0.0000
en el punto X=919998.0568 Y=1699680.0661 Z= 0.0000
en el punto X=919991.0568 Y=1699687.4411 Z= 0.0000
en el punto X=919987.3068 Y=1699692.9411 Z= 0.0000
en el punto X=919986.3068 Y=1699733.0661 Z= 0.0000
en el punto X=919894.0568 Y=1699726.6911 Z= 0.0000
en el punto X=919887.8068 Y=1699725.5661 Z= 0.0000
en el punto X=919864.5568 Y=1699724.4411 Z= 0.0000
en el punto X=919860.4318 Y=1699724.1911 Z= 0.0000
en el punto X=919859.5568 Y=1699734.9411 Z= 0.0000
en el punto X=919834.7443 Y=1699733.3161 Z= 0.0000
en el punto X=919831.0568 Y=1699733.0661 Z= 0.0000
en el punto X=919829.8068 Y=1699757.3161 Z= 0.0000
en el punto X=919741.4318 Y=1699753.4411 Z= 0.0000
en el punto X=919734.5568 Y=1699754.3161 Z= 0.0000
en el punto X=919732.6127 Y=1699752.0651 Z= 0.0000
en el punto X=919729.3693 Y=1699751.5661 Z= 0.0000
en el punto X=919726.8068 Y=1699761.9411 Z= 0.0000
en el punto X=919721.2443 Y=1699771.1911 Z= 0.0000
en el punto X=919713.7443 Y=1699779.6911 Z= 0.0000
en el punto X=919708.1818 Y=1699786.0661 Z= 0.0000
en el punto X=919700.9318 Y=1699788.9411 Z= 0.0000
en el punto X=919688.2443 Y=1699795.3161 Z= 0.0000
en el punto X=919675.6193 Y=1699792.6911 Z= 0.0000
en el punto X=919650.1193 Y=1699789.9411 Z= 0.0000
en el punto X=919612.6193 Y=1699788.4411 Z= 0.0000
en el punto X=919612.2443 Y=1699788.3161 Z= 0.0000
en el punto X=919602.9943 Y=1699787.9411 Z= 0.0000
en el punto X=919594.4943 Y=1699787.6911 Z= 0.0000
en el punto X=919584.2443 Y=1699787.1911 Z= 0.0000
en el punto X=919507.9318 Y=1699784.0661 Z= 0.0000
en el punto X=919492.2443 Y=1699783.4411 Z= 0.0000
en el punto X=919480.4943 Y=1699782.9411 Z= 0.0000
en el punto X=919470.0568 Y=1699782.5661 Z= 0.0000
en el punto X=919461.6818 Y=1699782.1911 Z= 0.0000
en el punto X=919453.1193 Y=1699781.8161 Z= 0.0000
en el punto X=919451.3068 Y=1699781.6911 Z= 0.0000
en el punto X=919450.9318 Y=1699781.6911 Z= 0.0000
en el punto X=919450.5568 Y=1699781.6911 Z= 0.0000
en el punto X=919450.0568 Y=1699781.6911 Z= 0.0000
en el punto X=919416.8068 Y=1699780.5661 Z= 0.0000
en el punto X=919420.2443 Y=1699771.8161 Z= 0.0000
en el punto X=919420.3587 Y=1699770.5988 Z= 0.0000
en el punto X=919261.0000 Y=1699788.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919200.0000 Y=1699807.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919197.0000 Y=1699802.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919181.0000 Y=1699791.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919162.0000 Y=1699788.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919144.0000 Y=1699791.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919116.0000 Y=1699801.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919115.0000 Y=1699802.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919114.0000 Y=1699802.0000 Z= 0.0000

en el punto X=919094.0000 Y=1699811.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919092.0000 Y=1699812.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919091.0000 Y=1699812.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919044.0000 Y=1699836.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919027.0000 Y=1699844.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919024.0000 Y=1699846.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919016.0000 Y=1699848.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918976.0000 Y=1699865.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918975.0000 Y=1699866.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918968.0000 Y=1699870.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918931.0000 Y=1699887.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918917.0000 Y=1699897.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918906.0000 Y=1699913.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918902.0000 Y=1699932.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918902.0000 Y=1699933.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918902.0000 Y=1699934.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918902.0000 Y=1699937.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918900.0000 Y=1699936.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918883.0000 Y=1699939.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918832.0000 Y=1699957.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918831.0000 Y=1699958.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918821.0000 Y=1699961.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918820.0000 Y=1699962.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918819.0000 Y=1699962.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918803.0000 Y=1699973.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918797.0000 Y=1699982.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918792.0000 Y=1699989.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918789.0000 Y=1700008.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918790.0000 Y=1700020.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918793.0000 Y=1700032.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918717.0000 Y=1700053.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918661.0000 Y=1700068.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918658.0000 Y=1700069.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918657.0000 Y=1700069.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918599.0000 Y=1700090.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918598.0000 Y=1700091.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918597.0000 Y=1700091.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918580.0000 Y=1700102.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918577.0000 Y=1700107.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918575.0000 Y=1700105.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918559.0000 Y=1700094.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918552.0000 Y=1700092.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918549.0000 Y=1700079.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918539.0000 Y=1700063.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918522.0000 Y=1700052.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918503.0000 Y=1700048.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918484.0000 Y=1700052.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918478.0000 Y=1700055.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918443.0000 Y=1700075.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918408.0000 Y=1700095.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918369.0000 Y=1700117.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918335.0000 Y=1700135.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918322.0000 Y=1700142.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918322.0000 Y=1700125.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918322.0000 Y=1700124.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918322.0000 Y=1700119.0000 Z= 0.0000

en el punto X=918315.0000 Y=1700059.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918315.0000 Y=1700056.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918314.0000 Y=1700052.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918306.0000 Y=1700021.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918306.0000 Y=1700020.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918306.0000 Y=1700019.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918299.0000 Y=1699996.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918322.0000 Y=1699989.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918327.0000 Y=1699988.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918343.0000 Y=1699977.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918354.0000 Y=1699960.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918358.0000 Y=1699941.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918354.0000 Y=1699922.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918343.0000 Y=1699906.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918327.0000 Y=1699895.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918318.0000 Y=1699893.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918313.0000 Y=1699871.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918311.0000 Y=1699862.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918300.0000 Y=1699846.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918291.0000 Y=1699840.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918337.0000 Y=1699843.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918339.0000 Y=1699843.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918341.0000 Y=1699843.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918365.0000 Y=1699843.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918384.0000 Y=1699839.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918400.0000 Y=1699828.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918411.0000 Y=1699812.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918415.0000 Y=1699794.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918415.0000 Y=1699756.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918412.0000 Y=1699736.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918406.0000 Y=1699727.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918401.0000 Y=1699720.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918385.0000 Y=1699709.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918365.0000 Y=1699705.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918346.0000 Y=1699709.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918330.0000 Y=1699720.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918319.0000 Y=1699736.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918318.0000 Y=1699742.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918291.0000 Y=1699740.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918290.0000 Y=1699740.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918289.0000 Y=1699740.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918273.0000 Y=1699739.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918280.0000 Y=1699727.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918283.0000 Y=1699722.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918286.0000 Y=1699703.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918283.0000 Y=1699684.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918272.0000 Y=1699668.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918255.0000 Y=1699657.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918236.0000 Y=1699653.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918217.0000 Y=1699657.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918201.0000 Y=1699668.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918193.0000 Y=1699679.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918179.0000 Y=1699703.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918166.0000 Y=1699695.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918147.0000 Y=1699691.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918128.0000 Y=1699695.0000 Z= 0.0000

en el punto X=918112.0000 Y=1699706.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918101.0000 Y=1699722.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918097.0000 Y=1699741.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918101.0000 Y=1699760.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918112.0000 Y=1699776.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918126.0000 Y=1699791.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918123.0000 Y=1699797.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918122.0000 Y=1699798.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918082.0000 Y=1699867.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918072.0000 Y=1699885.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918064.0000 Y=1699870.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918057.0000 Y=1699856.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918048.0000 Y=1699843.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918032.0000 Y=1699832.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918013.0000 Y=1699828.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917993.0000 Y=1699832.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917979.0000 Y=1699842.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917963.0000 Y=1699845.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917946.0000 Y=1699856.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917936.0000 Y=1699872.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917932.0000 Y=1699891.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917936.0000 Y=1699910.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917938.0000 Y=1699915.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917954.0000 Y=1699945.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917964.0000 Y=1699963.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917966.0000 Y=1699970.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917967.0000 Y=1699974.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917991.0000 Y=1700019.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917976.0000 Y=1700046.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917947.0000 Y=1700100.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917946.0000 Y=1700102.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917946.0000 Y=1700103.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917934.0000 Y=1700129.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917903.0000 Y=1700194.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917903.0000 Y=1700196.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917902.0000 Y=1700197.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917898.0000 Y=1700216.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917898.0000 Y=1700223.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917904.0000 Y=1700258.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917906.0000 Y=1700265.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917906.0000 Y=1700267.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917931.0000 Y=1700338.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917932.0000 Y=1700339.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917932.0000 Y=1700340.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917935.0000 Y=1700346.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917945.0000 Y=1700363.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917945.0000 Y=1700364.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917946.0000 Y=1700365.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917959.0000 Y=1700387.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917845.0000 Y=1700445.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917696.0000 Y=1700518.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917664.0000 Y=1700534.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917582.0000 Y=1700574.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917504.0000 Y=1700647.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917475.0000 Y=1700674.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917392.0000 Y=1700789.0000 Z= 0.0000

en el punto X=917347.0000 Y=1700867.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917343.0000 Y=1700866.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917337.0000 Y=1700868.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917336.0000 Y=1700867.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917317.0000 Y=1700871.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917301.0000 Y=1700882.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917290.0000 Y=1700898.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917289.0000 Y=1700903.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917286.0000 Y=1700905.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917275.0000 Y=1700921.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917273.0000 Y=1700926.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917254.0000 Y=1700994.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917254.0000 Y=1700995.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917253.0000 Y=1700997.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917241.0000 Y=1701053.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917241.0000 Y=1701055.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917240.0000 Y=1701056.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917235.0000 Y=1701090.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917235.0000 Y=1701091.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917232.0000 Y=1701115.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917231.0000 Y=1701121.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917231.0000 Y=1701143.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917231.0000 Y=1701144.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917232.0000 Y=1701154.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917241.0000 Y=1701199.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917244.0000 Y=1701208.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917255.0000 Y=1701224.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917263.0000 Y=1701230.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917263.0000 Y=1701235.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917318.0000 Y=1701744.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917316.0000 Y=1701909.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917315.0000 Y=1701910.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917323.0000 Y=1701949.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917362.0000 Y=1702265.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917387.0000 Y=1702292.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917412.0000 Y=1702325.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917364.0000 Y=1702344.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917363.0000 Y=1702345.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917347.0000 Y=1702355.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917336.0000 Y=1702372.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917333.0000 Y=1702391.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917333.0000 Y=1702393.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917333.0000 Y=1702394.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917334.0000 Y=1702416.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917331.0000 Y=1702426.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917330.0000 Y=1702430.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917329.0000 Y=1702435.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917327.0000 Y=1702454.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917324.0000 Y=1702483.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917322.0000 Y=1702488.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917319.0000 Y=1702507.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917318.0000 Y=1702514.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917309.0000 Y=1702532.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917309.0000 Y=1702534.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917308.0000 Y=1702535.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917305.0000 Y=1702546.0000 Z= 0.0000

en el punto X=917296.0000 Y=1702592.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917295.0000 Y=1702598.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917289.0000 Y=1702635.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917281.0000 Y=1702670.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917270.0000 Y=1702706.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917269.0000 Y=1702708.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917260.0000 Y=1702741.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917249.0000 Y=1702785.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917239.0000 Y=1702820.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917224.0000 Y=1702858.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917222.0000 Y=1702864.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917212.0000 Y=1702902.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917212.0000 Y=1702906.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917211.0000 Y=1702909.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917207.0000 Y=1702943.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917206.0000 Y=1702952.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917199.0000 Y=1702966.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917199.0000 Y=1702967.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917199.0000 Y=1702968.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917197.0000 Y=1702974.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917143.0000 Y=1703169.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917105.0000 Y=1703304.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917028.0000 Y=1703575.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917028.0000 Y=1703576.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917008.0000 Y=1703656.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917007.0000 Y=1703656.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916988.0000 Y=1703733.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916956.0000 Y=1703736.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916816.0000 Y=1703729.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916815.0000 Y=1703729.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916814.0000 Y=1703729.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916795.0000 Y=1703733.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916778.0000 Y=1703744.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916768.0000 Y=1703760.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916764.0000 Y=1703771.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916748.0000 Y=1703877.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916744.0000 Y=1703859.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916740.0000 Y=1703853.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916742.0000 Y=1703842.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916740.0000 Y=1703834.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916746.0000 Y=1703826.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916749.0000 Y=1703807.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916747.0000 Y=1703797.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916752.0000 Y=1703790.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916756.0000 Y=1703771.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916752.0000 Y=1703752.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916741.0000 Y=1703735.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916725.0000 Y=1703725.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916714.0000 Y=1703721.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916651.0000 Y=1703711.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916647.0000 Y=1703709.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916636.0000 Y=1703706.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916548.0000 Y=1703692.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916540.0000 Y=1703692.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916537.0000 Y=1703691.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916460.0000 Y=1703679.0000 Z= 0.0000

en el punto X=916452.0000 Y=1703678.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916451.0000 Y=1703678.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916444.0000 Y=1703676.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916368.0000 Y=1703667.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916362.0000 Y=1703667.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916343.0000 Y=1703671.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916327.0000 Y=1703682.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916316.0000 Y=1703698.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916313.0000 Y=1703711.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916308.0000 Y=1703751.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916303.0000 Y=1703784.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916298.0000 Y=1703818.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916293.0000 Y=1703851.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916288.0000 Y=1703885.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916283.0000 Y=1703918.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916278.0000 Y=1703953.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916272.0000 Y=1703991.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916267.0000 Y=1704026.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916267.0000 Y=1704027.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916266.0000 Y=1704027.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916262.0000 Y=1704060.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916258.0000 Y=1704083.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916261.0000 Y=1704084.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916268.0000 Y=1704089.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916274.0000 Y=1704095.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916281.0000 Y=1704100.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916288.0000 Y=1704106.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916295.0000 Y=1704111.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916301.0000 Y=1704117.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916308.0000 Y=1704123.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916308.0000 Y=1704124.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916290.0000 Y=1704172.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916262.0000 Y=1704247.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916260.0000 Y=1704251.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916259.0000 Y=1704277.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916254.0000 Y=1704436.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916251.0000 Y=1704523.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916290.0000 Y=1704625.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916305.0000 Y=1704648.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916307.0000 Y=1704651.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916294.0000 Y=1704689.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916328.0000 Y=1704753.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916328.0000 Y=1704796.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916349.0000 Y=1704893.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916345.0000 Y=1704966.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916337.0000 Y=1704991.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916300.0000 Y=1705032.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916097.0000 Y=1705255.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916073.0000 Y=1705281.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916196.0000 Y=1705404.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916190.0000 Y=1705410.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916139.0000 Y=1705459.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915966.0000 Y=1705624.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915809.0000 Y=1705774.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915827.0000 Y=1705785.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915862.0000 Y=1705755.0000 Z= 0.0000

en el punto X=915843.0000 Y=1705784.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915839.0000 Y=1705792.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915835.0000 Y=1705812.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915839.0000 Y=1705831.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915850.0000 Y=1705847.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915862.0000 Y=1705856.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915885.0000 Y=1705868.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915888.0000 Y=1705881.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915898.0000 Y=1705898.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915915.0000 Y=1705908.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915934.0000 Y=1705912.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915948.0000 Y=1705910.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915959.0000 Y=1705907.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915962.0000 Y=1705916.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915976.0000 Y=1705966.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915983.0000 Y=1705995.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915985.0000 Y=1706002.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915987.0000 Y=1706005.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916014.0000 Y=1706059.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916015.0000 Y=1706060.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916016.0000 Y=1706063.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916035.0000 Y=1706093.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916042.0000 Y=1706102.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916046.0000 Y=1706105.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916057.0000 Y=1706115.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916070.0000 Y=1706123.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916076.0000 Y=1706125.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916112.0000 Y=1706134.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916147.0000 Y=1706147.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916149.0000 Y=1706147.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916161.0000 Y=1706151.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916154.0000 Y=1706175.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916152.0000 Y=1706190.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916156.0000 Y=1706209.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916166.0000 Y=1706225.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916183.0000 Y=1706236.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916189.0000 Y=1706238.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916232.0000 Y=1706249.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916244.0000 Y=1706250.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916264.0000 Y=1706247.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916280.0000 Y=1706236.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916291.0000 Y=1706220.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916294.0000 Y=1706200.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916292.0000 Y=1706189.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916330.0000 Y=1706201.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916331.0000 Y=1706201.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916332.0000 Y=1706201.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916361.0000 Y=1706209.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916354.0000 Y=1706234.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916352.0000 Y=1706247.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916356.0000 Y=1706267.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916366.0000 Y=1706283.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916383.0000 Y=1706294.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916390.0000 Y=1706296.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916483.0000 Y=1706319.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916602.0000 Y=1706348.0000 Z= 0.0000

en el punto X=916654.0000 Y=1706361.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916704.0000 Y=1706375.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916756.0000 Y=1706389.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916757.0000 Y=1706389.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916758.0000 Y=1706389.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916828.0000 Y=1706406.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916829.0000 Y=1706406.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916900.0000 Y=1706421.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916910.0000 Y=1706422.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916929.0000 Y=1706418.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916934.0000 Y=1706415.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916943.0000 Y=1706429.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916959.0000 Y=1706440.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916967.0000 Y=1706442.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917018.0000 Y=1706454.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917029.0000 Y=1706455.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917048.0000 Y=1706452.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917064.0000 Y=1706441.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917069.0000 Y=1706434.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917072.0000 Y=1706434.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917073.0000 Y=1706436.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917083.0000 Y=1706451.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917086.0000 Y=1706643.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917090.0000 Y=1706782.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917082.0000 Y=1706900.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917052.0000 Y=1707027.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917014.0000 Y=1707115.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916951.0000 Y=1707284.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916875.0000 Y=1707512.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916969.0000 Y=1707549.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916963.0000 Y=1707567.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916937.0000 Y=1707639.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916956.0000 Y=1707649.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917017.0000 Y=1707710.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917062.0000 Y=1707770.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917086.0000 Y=1707834.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917097.0000 Y=1707964.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917102.0000 Y=1708114.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917105.0000 Y=1708203.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917027.0000 Y=1708203.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917005.0000 Y=1708376.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916987.0000 Y=1708439.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916966.0000 Y=1708517.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916941.0000 Y=1708609.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916899.0000 Y=1708740.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916899.0000 Y=1708788.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916909.0000 Y=1708836.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916708.0000 Y=1708926.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916647.0000 Y=1708977.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916618.0000 Y=1709047.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916640.0000 Y=1709121.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916654.0000 Y=1709149.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916666.0000 Y=1709175.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916727.0000 Y=1709220.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916772.0000 Y=1709227.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916803.0000 Y=1709232.0000 Z= 0.0000

en el punto X=916863.0000 Y=1709435.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916869.0000 Y=1709456.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916837.0000 Y=1709481.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916832.0000 Y=1709485.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916831.0000 Y=1709487.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916830.0000 Y=1709488.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916816.0000 Y=1709503.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916816.0000 Y=1709504.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916813.0000 Y=1709508.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916796.0000 Y=1709532.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916793.0000 Y=1709537.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916792.0000 Y=1709538.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916778.0000 Y=1709568.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916778.0000 Y=1709569.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916777.0000 Y=1709571.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916776.0000 Y=1709572.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916776.0000 Y=1709573.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916748.0000 Y=1709654.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916747.0000 Y=1709654.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916747.0000 Y=1709655.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916734.0000 Y=1709694.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916728.0000 Y=1709713.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916728.0000 Y=1709714.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916726.0000 Y=1709719.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916716.0000 Y=1709767.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916711.0000 Y=1709774.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916707.0000 Y=1709793.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916708.0000 Y=1709795.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916707.0000 Y=1709796.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916710.0000 Y=1709841.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916712.0000 Y=1709864.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916712.0000 Y=1709867.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916637.0000 Y=1709806.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916535.0000 Y=1709767.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916448.0000 Y=1709752.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916385.0000 Y=1709764.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916234.0000 Y=1709842.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916105.0000 Y=1709923.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916108.0000 Y=1709930.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916067.0000 Y=1709921.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916006.0000 Y=1709907.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915861.0000 Y=1709887.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915756.0000 Y=1709842.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915636.0000 Y=1709786.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915531.0000 Y=1709726.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915426.0000 Y=1709666.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915331.0000 Y=1709666.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915206.0000 Y=1709691.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915071.0000 Y=1709736.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914981.0000 Y=1709756.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914831.0000 Y=1709756.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914806.0000 Y=1709736.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914576.0000 Y=1709501.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914496.0000 Y=1709416.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914411.0000 Y=1709411.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914351.0000 Y=1709446.0000 Z= 0.0000

en el punto X=914326.0000 Y=1709486.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914246.0000 Y=1709656.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914281.0000 Y=1709696.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914311.0000 Y=1709741.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914336.0000 Y=1709806.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914396.0000 Y=1709912.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914366.0000 Y=1710052.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914346.0000 Y=1710097.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914342.0000 Y=1710116.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914334.0000 Y=1710128.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914323.0000 Y=1710144.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914309.0000 Y=1710170.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914278.0000 Y=1710194.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914255.0000 Y=1710212.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914241.0000 Y=1710222.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914233.0000 Y=1710220.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914226.0000 Y=1710220.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914215.0000 Y=1710222.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914204.0000 Y=1710221.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914192.0000 Y=1710221.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914173.0000 Y=1710217.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914139.0000 Y=1710215.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913896.0000 Y=1710201.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913876.0000 Y=1710168.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913575.0000 Y=1710443.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913390.0000 Y=1710531.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913387.0000 Y=1710468.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913373.0000 Y=1710432.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913359.0000 Y=1710397.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913293.0000 Y=1710354.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913256.0000 Y=1710330.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913236.0000 Y=1710318.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913233.0000 Y=1710317.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913194.0000 Y=1710313.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913052.0000 Y=1710300.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912963.0000 Y=1710291.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912916.0000 Y=1710304.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912889.0000 Y=1710312.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912876.0000 Y=1710394.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912876.0000 Y=1710397.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912953.0000 Y=1710468.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913069.0000 Y=1710642.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913067.0000 Y=1710643.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913057.0000 Y=1710645.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913083.0000 Y=1710681.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913416.0000 Y=1711092.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913583.0000 Y=1711293.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913347.0000 Y=1711335.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913203.0000 Y=1711417.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913177.0000 Y=1711438.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913163.0000 Y=1711422.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912881.0000 Y=1711099.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912836.0000 Y=1711153.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912765.0000 Y=1711233.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912738.0000 Y=1711304.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912765.0000 Y=1711438.0000 Z= 0.0000

en el punto X=912756.0000 Y=1711589.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912720.0000 Y=1711731.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912703.0000 Y=1711816.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912717.0000 Y=1711830.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912744.0000 Y=1712004.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912742.0000 Y=1712043.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912658.0000 Y=1712064.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912717.0000 Y=1712300.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912754.0000 Y=1712288.0000 Z= 0.0000
en el punto X=912879.0000 Y=1712249.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913075.0000 Y=1712159.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913159.0000 Y=1712139.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913155.0000 Y=1712200.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913208.0000 Y=1712276.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913256.0000 Y=1712324.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913362.0000 Y=1712440.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913421.0000 Y=1712488.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913479.0000 Y=1712506.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913623.0000 Y=1712547.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913676.0000 Y=1712564.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913651.0000 Y=1712500.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913972.0000 Y=1712107.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913992.0000 Y=1712104.0000 Z= 0.0000
en el punto X=913982.0000 Y=1712009.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914460.0000 Y=1711872.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914525.0000 Y=1711827.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914497.0000 Y=1711751.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914507.0000 Y=1711752.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914571.0000 Y=1711756.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914746.0000 Y=1711709.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914834.0000 Y=1711685.0000 Z= 0.0000
en el punto X=914943.0000 Y=1711656.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915139.0000 Y=1711603.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915147.0000 Y=1711601.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915192.0000 Y=1711566.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915288.0000 Y=1711549.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915362.0000 Y=1711549.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915356.0000 Y=1711582.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915570.0000 Y=1711609.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915576.0000 Y=1711584.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915799.0000 Y=1711637.0000 Z= 0.0000
en el punto X=915992.0000 Y=1711656.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916704.0000 Y=1711863.0000 Z= 0.0000
en el punto X=916712.0000 Y=1711607.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917084.0000 Y=1711605.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917083.0000 Y=1711604.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917401.0000 Y=1711490.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917307.0000 Y=1711269.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917393.0000 Y=1711217.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917341.0000 Y=1711088.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917431.0000 Y=1710999.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917490.0000 Y=1710946.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917545.0000 Y=1710898.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917599.0000 Y=1710856.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917666.0000 Y=1710810.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917718.0000 Y=1710778.0000 Z= 0.0000

en el punto X=917754.0000 Y=1710756.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917853.0000 Y=1710704.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917962.0000 Y=1710654.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918084.0000 Y=1710604.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918092.0000 Y=1710601.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918219.0000 Y=1710556.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918326.0000 Y=1710521.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918444.0000 Y=1710647.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918629.0000 Y=1710788.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918735.0000 Y=1710760.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918891.0000 Y=1710719.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919028.0000 Y=1710700.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919047.0000 Y=1710700.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919052.0000 Y=1710830.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919059.0000 Y=1710896.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919059.0000 Y=1710897.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919063.0000 Y=1710935.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919075.0000 Y=1711005.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919095.0000 Y=1711052.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919131.0000 Y=1711104.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919196.0000 Y=1711166.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919355.0000 Y=1711304.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919474.0000 Y=1711175.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919562.0000 Y=1711210.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919598.0000 Y=1711225.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919724.0000 Y=1711222.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919901.0000 Y=1711169.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919946.0000 Y=1711153.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919911.0000 Y=1711068.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919945.0000 Y=1711060.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919954.0000 Y=1711058.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919995.0000 Y=1711040.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919996.0000 Y=1711040.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919997.0000 Y=1711039.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920007.0000 Y=1711035.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920008.0000 Y=1711036.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920024.0000 Y=1711047.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920043.0000 Y=1711051.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920062.0000 Y=1711047.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920068.0000 Y=1711043.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920078.0000 Y=1711041.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920089.0000 Y=1711035.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920112.0000 Y=1711018.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920118.0000 Y=1711013.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920129.0000 Y=1710997.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920132.0000 Y=1710985.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920133.0000 Y=1710979.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920134.0000 Y=1710971.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920130.0000 Y=1710952.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920128.0000 Y=1710949.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920130.0000 Y=1710939.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920129.0000 Y=1710934.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920130.0000 Y=1710933.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920131.0000 Y=1710933.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920173.0000 Y=1710916.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920196.0000 Y=1710936.0000 Z= 0.0000

en el punto X=920199.0000 Y=1710949.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920255.0000 Y=1711103.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920244.0000 Y=1711119.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920244.0000 Y=1711120.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920242.0000 Y=1711122.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920238.0000 Y=1711141.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920242.0000 Y=1711160.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920253.0000 Y=1711176.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919773.0000 Y=1711490.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919590.0000 Y=1711619.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919389.0000 Y=1711874.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919143.0000 Y=1712062.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918831.0000 Y=1712236.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918799.0000 Y=1712249.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918719.0000 Y=1712204.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918366.0000 Y=1712289.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918241.0000 Y=1712379.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918259.0000 Y=1712414.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918116.0000 Y=1712647.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917946.0000 Y=1712571.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917927.0000 Y=1712610.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917926.0000 Y=1712630.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917920.0000 Y=1712654.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917903.0000 Y=1712660.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917891.0000 Y=1712684.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917894.0000 Y=1712688.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917888.0000 Y=1712710.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917885.0000 Y=1712719.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917873.0000 Y=1712737.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917866.0000 Y=1712743.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917843.0000 Y=1712767.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917822.0000 Y=1712793.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917818.0000 Y=1712799.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917790.0000 Y=1712832.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917780.0000 Y=1712834.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917902.0000 Y=1712995.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917817.0000 Y=1713138.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917844.0000 Y=1713183.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917870.0000 Y=1713160.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917902.0000 Y=1713205.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917915.0000 Y=1713214.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917921.0000 Y=1713217.0000 Z= 0.0000
en el punto X=917928.0000 Y=1713222.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918000.0000 Y=1713267.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918237.0000 Y=1713093.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918435.0000 Y=1712994.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918422.0000 Y=1712969.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918388.0000 Y=1712932.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918421.0000 Y=1712771.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918428.0000 Y=1712688.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918438.0000 Y=1712691.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918446.0000 Y=1712647.0000 Z= 0.0000
en el punto X=918982.0000 Y=1712508.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919116.0000 Y=1712486.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919241.0000 Y=1712428.0000 Z= 0.0000
en el punto X=919501.0000 Y=1712240.0000 Z= 0.0000

en el punto X=919902.0000 Y=1711954.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920126.0000 Y=1711780.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920291.0000 Y=1711642.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920429.0000 Y=1711476.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920492.0000 Y=1711404.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920505.0000 Y=1711412.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920524.0000 Y=1711416.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920543.0000 Y=1711412.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920562.0000 Y=1711399.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920608.0000 Y=1711346.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920608.0000 Y=1711345.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920627.0000 Y=1711323.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920649.0000 Y=1711345.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920664.0000 Y=1711361.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920672.0000 Y=1711368.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920742.0000 Y=1711414.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920760.0000 Y=1711429.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920773.0000 Y=1711437.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920776.0000 Y=1711437.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920790.0000 Y=1711449.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920803.0000 Y=1711456.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920804.0000 Y=1711457.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920805.0000 Y=1711457.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920816.0000 Y=1711461.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920818.0000 Y=1711465.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920842.0000 Y=1711510.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920859.0000 Y=1711544.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920868.0000 Y=1711556.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920884.0000 Y=1711567.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920903.0000 Y=1711571.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920923.0000 Y=1711567.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920939.0000 Y=1711556.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920950.0000 Y=1711540.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920953.0000 Y=1711521.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920950.0000 Y=1711502.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920948.0000 Y=1711498.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920906.0000 Y=1711417.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920905.0000 Y=1711415.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920903.0000 Y=1711412.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920895.0000 Y=1711400.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920906.0000 Y=1711384.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920908.0000 Y=1711373.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920945.0000 Y=1711353.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920957.0000 Y=1711344.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920967.0000 Y=1711328.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920971.0000 Y=1711309.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920967.0000 Y=1711290.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920957.0000 Y=1711273.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920940.0000 Y=1711263.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920936.0000 Y=1711262.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920933.0000 Y=1711246.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920922.0000 Y=1711230.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920920.0000 Y=1711229.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920948.0000 Y=1711206.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920953.0000 Y=1711202.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920964.0000 Y=1711186.0000 Z= 0.0000

en el punto X=920968.0000 Y=1711167.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920964.0000 Y=1711148.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920953.0000 Y=1711132.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920937.0000 Y=1711121.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920918.0000 Y=1711117.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920909.0000 Y=1711119.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920871.0000 Y=1711061.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920865.0000 Y=1711053.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920857.0000 Y=1711048.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920931.0000 Y=1710960.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920966.0000 Y=1710924.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920967.0000 Y=1710923.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920968.0000 Y=1710922.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920971.0000 Y=1710918.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920980.0000 Y=1710905.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920982.0000 Y=1710897.0000 Z= 0.0000
en el punto X=920985.0000 Y=1710887.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921014.0000 Y=1710849.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921071.0000 Y=1710775.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921105.0000 Y=1710735.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921107.0000 Y=1710733.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921107.0000 Y=1710732.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921118.0000 Y=1710718.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921119.0000 Y=1710718.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921131.0000 Y=1710702.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921137.0000 Y=1710691.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921138.0000 Y=1710688.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921161.0000 Y=1710662.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921444.0000 Y=1710936.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921460.0000 Y=1710947.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921479.0000 Y=1710950.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921498.0000 Y=1710947.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921514.0000 Y=1710936.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921525.0000 Y=1710920.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921529.0000 Y=1710900.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921525.0000 Y=1710881.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921514.0000 Y=1710865.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921458.0000 Y=1710811.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921251.0000 Y=1710610.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921249.0000 Y=1710600.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921238.0000 Y=1710583.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921230.0000 Y=1710577.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921272.0000 Y=1710523.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921278.0000 Y=1710512.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921282.0000 Y=1710493.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921281.0000 Y=1710489.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921331.0000 Y=1710436.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921584.0000 Y=1710700.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921635.0000 Y=1710753.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921652.0000 Y=1710765.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921671.0000 Y=1710768.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921690.0000 Y=1710765.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921706.0000 Y=1710754.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921717.0000 Y=1710738.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921721.0000 Y=1710718.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921717.0000 Y=1710699.0000 Z= 0.0000

en el punto X=921707.0000 Y=1710684.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921651.0000 Y=1710625.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921414.0000 Y=1710379.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921497.0000 Y=1710267.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921503.0000 Y=1710257.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921507.0000 Y=1710237.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921505.0000 Y=1710227.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921569.0000 Y=1710137.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921569.0000 Y=1710136.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921581.0000 Y=1710118.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921637.0000 Y=1710040.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921668.0000 Y=1709997.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921671.0000 Y=1709997.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921690.0000 Y=1709994.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921706.0000 Y=1709983.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921717.0000 Y=1709966.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921721.0000 Y=1709947.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921717.0000 Y=1709928.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921716.0000 Y=1709927.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921753.0000 Y=1709874.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921754.0000 Y=1709872.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921755.0000 Y=1709870.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921785.0000 Y=1709818.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921819.0000 Y=1709760.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921821.0000 Y=1709754.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921825.0000 Y=1709735.0000 Z= 0.0000
en el punto X=921823.0000 Y=1709726.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922078.0000 Y=1709284.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922091.0000 Y=1709230.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922106.0000 Y=1709220.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922114.0000 Y=1709209.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922121.0000 Y=1709197.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922127.0000 Y=1709193.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922136.0000 Y=1709180.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922171.0000 Y=1709112.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922172.0000 Y=1709110.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922182.0000 Y=1709087.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922199.0000 Y=1709055.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922624.0000 Y=1709467.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922625.0000 Y=1709468.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922640.0000 Y=1709478.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922659.0000 Y=1709481.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922678.0000 Y=1709478.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922694.0000 Y=1709467.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922705.0000 Y=1709450.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922709.0000 Y=1709431.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922705.0000 Y=1709412.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922694.0000 Y=1709395.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922297.0000 Y=1709011.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922305.0000 Y=1709005.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922316.0000 Y=1708989.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922320.0000 Y=1708970.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922316.0000 Y=1708951.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922308.0000 Y=1708939.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922313.0000 Y=1708933.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922321.0000 Y=1708920.0000 Z= 0.0000

en el punto X=922325.0000 Y=1708901.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922324.0000 Y=1708895.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922343.0000 Y=1708875.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922402.0000 Y=1708832.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922408.0000 Y=1708827.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922419.0000 Y=1708811.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922420.0000 Y=1708805.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922605.0000 Y=1708681.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922694.0000 Y=1708596.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922704.0000 Y=1708570.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922717.0000 Y=1708564.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922729.0000 Y=1708555.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922737.0000 Y=1708545.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922764.0000 Y=1708499.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922890.0000 Y=1708545.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922907.0000 Y=1708548.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922927.0000 Y=1708544.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922943.0000 Y=1708533.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922954.0000 Y=1708517.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922957.0000 Y=1708498.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922954.0000 Y=1708479.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922943.0000 Y=1708462.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922924.0000 Y=1708451.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922805.0000 Y=1708408.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922828.0000 Y=1708319.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922828.0000 Y=1708288.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922832.0000 Y=1708288.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922848.0000 Y=1708277.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922859.0000 Y=1708261.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922862.0000 Y=1708249.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922867.0000 Y=1708220.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922867.0000 Y=1708212.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922863.0000 Y=1708193.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922855.0000 Y=1708180.0000 Z= 0.0000
en el punto X=922926.0000 Y=1708020.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923029.0000 Y=1707860.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923063.0000 Y=1707881.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923066.0000 Y=1707882.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923067.0000 Y=1707882.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923116.0000 Y=1707907.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923138.0000 Y=1707912.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923157.0000 Y=1707908.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923173.0000 Y=1707897.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923184.0000 Y=1707881.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923188.0000 Y=1707862.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923184.0000 Y=1707843.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923173.0000 Y=1707826.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923160.0000 Y=1707817.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923113.0000 Y=1707794.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923095.0000 Y=1707783.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923109.0000 Y=1707759.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923140.0000 Y=1707708.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923202.0000 Y=1707607.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923205.0000 Y=1707600.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923209.0000 Y=1707581.0000 Z= 0.0000

en el punto X=923208.0000 Y=1707574.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923205.0000 Y=1707562.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923195.0000 Y=1707546.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923178.0000 Y=1707535.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923159.0000 Y=1707531.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923154.0000 Y=1707532.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923159.0000 Y=1707525.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923162.0000 Y=1707506.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923162.0000 Y=1707505.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923162.0000 Y=1707504.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923160.0000 Y=1707444.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923177.0000 Y=1707441.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923194.0000 Y=1707430.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923204.0000 Y=1707414.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923207.0000 Y=1707407.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923222.0000 Y=1707345.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923230.0000 Y=1707345.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923257.0000 Y=1707345.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923266.0000 Y=1707348.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923473.0000 Y=1707409.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923487.0000 Y=1707411.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923506.0000 Y=1707407.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923523.0000 Y=1707396.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923534.0000 Y=1707380.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923537.0000 Y=1707361.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923534.0000 Y=1707342.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923523.0000 Y=1707326.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923506.0000 Y=1707315.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923502.0000 Y=1707313.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923450.0000 Y=1707298.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923460.0000 Y=1707296.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923476.0000 Y=1707285.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923487.0000 Y=1707269.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923490.0000 Y=1707256.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923497.0000 Y=1707266.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923513.0000 Y=1707277.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923532.0000 Y=1707281.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923551.0000 Y=1707277.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923568.0000 Y=1707266.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923576.0000 Y=1707255.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923597.0000 Y=1707218.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923622.0000 Y=1707173.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923623.0000 Y=1707170.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923638.0000 Y=1707137.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923667.0000 Y=1707092.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923669.0000 Y=1707088.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923669.0000 Y=1707087.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923709.0000 Y=1707005.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923709.0000 Y=1707004.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923725.0000 Y=1706970.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923737.0000 Y=1706987.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923737.0000 Y=1706988.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923767.0000 Y=1706856.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923758.0000 Y=1706843.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923755.0000 Y=1706839.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923754.0000 Y=1706838.0000 Z= 0.0000

en el punto X=923754.0000 Y=1706837.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923754.0000 Y=1706836.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923754.0000 Y=1706835.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923754.0000 Y=1706833.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923752.0000 Y=1706822.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923751.0000 Y=1706818.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923751.0000 Y=1706816.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923750.0000 Y=1706809.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923738.0000 Y=1706756.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923736.0000 Y=1706748.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923725.0000 Y=1706731.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923709.0000 Y=1706720.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923690.0000 Y=1706717.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923625.0000 Y=1706716.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923624.0000 Y=1706679.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923643.0000 Y=1706675.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923659.0000 Y=1706665.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923661.0000 Y=1706662.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923763.0000 Y=1706730.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923912.0000 Y=1706680.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924005.0000 Y=1706774.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924115.0000 Y=1706884.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924209.0000 Y=1707060.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924264.0000 Y=1707175.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924330.0000 Y=1707319.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924611.0000 Y=1707412.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924754.0000 Y=1707115.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924682.0000 Y=1706939.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924743.0000 Y=1706587.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924754.0000 Y=1706416.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924880.0000 Y=1706389.0000 Z= 0.0000
en el punto X=925056.0000 Y=1706411.0000 Z= 0.0000
en el punto X=925095.0000 Y=1706411.0000 Z= 0.0000
en el punto X=925172.0000 Y=1706080.0000 Z= 0.0000
en el punto X=925133.0000 Y=1705888.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924957.0000 Y=1705882.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924616.0000 Y=1705877.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924490.0000 Y=1705877.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924264.0000 Y=1705833.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923978.0000 Y=1705855.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923892.0000 Y=1705880.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923891.0000 Y=1705878.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923882.0000 Y=1705851.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923881.0000 Y=1705850.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923857.0000 Y=1705785.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923867.0000 Y=1705770.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923870.0000 Y=1705760.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923884.0000 Y=1705681.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923902.0000 Y=1705584.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923902.0000 Y=1705583.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923903.0000 Y=1705583.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923907.0000 Y=1705553.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923916.0000 Y=1705511.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923917.0000 Y=1705510.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923933.0000 Y=1705500.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923944.0000 Y=1705483.0000 Z= 0.0000

en el punto X=923948.0000 Y=1705464.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923944.0000 Y=1705447.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923951.0000 Y=1705438.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923954.0000 Y=1705419.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923951.0000 Y=1705400.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923949.0000 Y=1705397.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923956.0000 Y=1705387.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923960.0000 Y=1705368.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923956.0000 Y=1705349.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923954.0000 Y=1705346.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923957.0000 Y=1705332.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923970.0000 Y=1705274.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923970.0000 Y=1705273.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923973.0000 Y=1705262.0000 Z= 0.0000
en el punto X=923975.0000 Y=1705249.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924154.0000 Y=1705291.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924275.0000 Y=1705246.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924261.0000 Y=1705079.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924264.0000 Y=1705079.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924268.0000 Y=1705079.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924287.0000 Y=1705075.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924304.0000 Y=1705065.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924314.0000 Y=1705048.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924318.0000 Y=1705029.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924314.0000 Y=1705010.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924304.0000 Y=1704994.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924287.0000 Y=1704983.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924272.0000 Y=1704979.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924220.0000 Y=1704975.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924208.0000 Y=1704949.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924198.0000 Y=1704933.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924181.0000 Y=1704923.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924179.0000 Y=1704922.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924178.0000 Y=1704921.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924157.0000 Y=1704914.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924172.0000 Y=1704914.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924190.0000 Y=1704910.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924207.0000 Y=1704899.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924217.0000 Y=1704883.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924221.0000 Y=1704864.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924221.0000 Y=1704863.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924220.0000 Y=1704793.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924216.0000 Y=1704774.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924206.0000 Y=1704758.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924198.0000 Y=1704753.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924238.0000 Y=1704753.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924257.0000 Y=1704749.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924273.0000 Y=1704738.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924284.0000 Y=1704722.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924288.0000 Y=1704703.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924284.0000 Y=1704684.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924273.0000 Y=1704668.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924257.0000 Y=1704657.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924281.0000 Y=1704587.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924287.0000 Y=1704591.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924306.0000 Y=1704595.0000 Z= 0.0000

en el punto X=924325.0000 Y=1704591.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924342.0000 Y=1704580.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924352.0000 Y=1704564.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924356.0000 Y=1704545.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924352.0000 Y=1704525.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924348.0000 Y=1704517.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924329.0000 Y=1704487.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924322.0000 Y=1704479.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924319.0000 Y=1704477.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924316.0000 Y=1704462.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924313.0000 Y=1704452.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924303.0000 Y=1704436.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924291.0000 Y=1704428.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924292.0000 Y=1704427.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924293.0000 Y=1704415.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924331.0000 Y=1704443.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924341.0000 Y=1704448.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924361.0000 Y=1704452.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924380.0000 Y=1704448.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924396.0000 Y=1704437.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924407.0000 Y=1704421.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924411.0000 Y=1704402.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924407.0000 Y=1704383.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924398.0000 Y=1704371.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924407.0000 Y=1704369.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924423.0000 Y=1704358.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924434.0000 Y=1704342.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924438.0000 Y=1704323.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924434.0000 Y=1704303.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924434.0000 Y=1704302.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924446.0000 Y=1704294.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924457.0000 Y=1704278.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924461.0000 Y=1704259.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924457.0000 Y=1704240.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924446.0000 Y=1704224.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924439.0000 Y=1704219.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924454.0000 Y=1704216.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924470.0000 Y=1704205.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924481.0000 Y=1704189.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924484.0000 Y=1704170.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924482.0000 Y=1704156.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924498.0000 Y=1704145.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924508.0000 Y=1704129.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924512.0000 Y=1704110.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924511.0000 Y=1704105.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924519.0000 Y=1704100.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924529.0000 Y=1704084.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924533.0000 Y=1704064.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924530.0000 Y=1704049.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924543.0000 Y=1704040.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924554.0000 Y=1704024.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924558.0000 Y=1704005.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924557.0000 Y=1703997.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924564.0000 Y=1703993.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924575.0000 Y=1703976.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924578.0000 Y=1703957.0000 Z= 0.0000

en el punto X=924575.0000 Y=1703938.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924574.0000 Y=1703938.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924583.0000 Y=1703932.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924594.0000 Y=1703915.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924598.0000 Y=1703896.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924595.0000 Y=1703880.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924606.0000 Y=1703872.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924617.0000 Y=1703856.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924621.0000 Y=1703837.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924617.0000 Y=1703818.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924606.0000 Y=1703801.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924601.0000 Y=1703798.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924604.0000 Y=1703798.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924623.0000 Y=1703794.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924639.0000 Y=1703783.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924650.0000 Y=1703767.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924654.0000 Y=1703748.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924650.0000 Y=1703729.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924641.0000 Y=1703715.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924652.0000 Y=1703713.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924668.0000 Y=1703702.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924679.0000 Y=1703686.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924683.0000 Y=1703666.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924682.0000 Y=1703661.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924691.0000 Y=1703649.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924694.0000 Y=1703629.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924691.0000 Y=1703613.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924700.0000 Y=1703607.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924711.0000 Y=1703591.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924714.0000 Y=1703573.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924721.0000 Y=1703563.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924725.0000 Y=1703544.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924723.0000 Y=1703538.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924734.0000 Y=1703522.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924737.0000 Y=1703503.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924736.0000 Y=1703495.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924736.0000 Y=1703494.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924747.0000 Y=1703478.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924749.0000 Y=1703470.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924759.0000 Y=1703455.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924763.0000 Y=1703435.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924762.0000 Y=1703430.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924766.0000 Y=1703424.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924770.0000 Y=1703405.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924766.0000 Y=1703385.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924755.0000 Y=1703369.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924747.0000 Y=1703364.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924759.0000 Y=1703356.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924770.0000 Y=1703339.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924773.0000 Y=1703320.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924772.0000 Y=1703314.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924776.0000 Y=1703313.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924792.0000 Y=1703302.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924803.0000 Y=1703286.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924807.0000 Y=1703267.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924803.0000 Y=1703248.0000 Z= 0.0000

en el punto X=924795.0000 Y=1703235.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924804.0000 Y=1703222.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924808.0000 Y=1703203.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924805.0000 Y=1703188.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924806.0000 Y=1703187.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924817.0000 Y=1703171.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924821.0000 Y=1703152.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924817.0000 Y=1703133.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924815.0000 Y=1703129.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924911.0000 Y=1702860.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924925.0000 Y=1702860.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924964.0000 Y=1702759.0000 Z= 0.0000
en el punto X=924973.0000 Y=1702758.0000 Z= 0.0000
en el punto X=925124.0000 Y=1702531.0000 Z= 0.0000
en el punto X=925124.0000 Y=1702454.0000 Z= 0.0000
en el punto X=925132.0000 Y=1702448.0000 Z= 0.0000
en el punto X=925143.0000 Y=1702432.0000 Z= 0.0000
en el punto X=925147.0000 Y=1702413.0000 Z= 0.0000
en el punto X=925195.0000 Y=1702379.0000 Z= 0.0000
en el punto X=925262.0000 Y=1702298.0000 Z= 0.0000
en el punto X=925212.4797 Y=1702248.4797 Z= 0.0000